

No. Polisi	: B XXXX XXX	Warna Eksterior/Interior	: Putih/Hitam
Merk	: Nissan	Bahan Interior	: Kulit
Model/Tipe	: X-Trail 2.5 T32	Bahan bakar	: Bensin
Transmisi	: Automatic	Odometer	: 47,XXX km
Tipe body	: Micro/Minibus	Pajak Berlaku Sampai	: XX/XX/XXXX
Tahun	: 2020	Kepemilikan	: Pribadi
Isi Silinder	: 2,500 cc	Tangan Pertama	: Bukan
No. Rangka	: MNTJBATXXLXXXXXXXX	Km Servis Terakhir	: -
No. Mesin	: QRXXXXXXXXM	Tanggal Servis Terakhir	: -



Interior




Eksterior



Mesin & Transmisi



Skor Keseluruhan



A = Sangat Baik, B = Baik, C = Sedang, D = Kurang, E = Buruk

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir. Aktifkan garansi mesin 30 hari GRATIS dari Otospector. Ada beberapa kekurangan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Test drive dilakukan di jalanan rata dengan kecepatan di bawah 30 km/jam.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

Scan QR Code
Untuk Verifikasi
Laporan Inspeksi



*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Dokumen

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

STNK	●	BPKB	●
Faktur	●	Fisik sesuai dokumen	●

Catatan: N/A

Fitur

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

Standard

Airbag	●	Sistem AC	●
Sistem audio	●	Central lock	●
Power window	●	Electric mirror	●
Rem ABS	●		

Catatan: N/A

Data Ban

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan Ban
Kiri Depan	Alloy	●
Kiri Belakang	Alloy	●
Kanan Depan	Alloy	●
Kanan Belakang	Alloy	●

Titik Inspeksi

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

Interior - Dashboard & Kelistrikan

Diagnosis komputer	●	Panel indikator	●
Setir	●	Klakson	●
Switch lampu	●	Panel dashboard	●
Lampu Hazard	●	Lampu plafon	●

Catatan: Diagnosis komputer ada DTC di sistem ABS dan HVAC

Interior - Instrumen

Rem tangan	●	Sun visor	●
Spion tengah	●	Pembuka kap mesin	●
Pembuka bagasi	●	Pembuka tangki bensin	●

Catatan: N/A

Interior - Jok & Trim

Jok depan	●	Jok belakang	●
Sabuk pengaman	●	Console box	●
Trim interior	●	Kaca film	●
Handle pintu	●	Plafon	●
Karpet dasar	●	Bau Interior	●

Catatan: Jok depan karat

Eksterior - Body

Fender kanan	●	Pintu depan kanan	●
Pintu belakang kanan	●	Lisplang kanan	●
Quarter panel kanan	●	Pintu bagasi	●
Bemper belakang	●	Quarter panel kiri	●
Pintu belakang kiri	●	Pintu depan kiri	●
Lisplang kiri	●	Panel atap	●
Fender kiri	●	Kap mesin	●
Bemper depan	●	Grill	●

Catatan: N/A

Eksterior - Kaca & Lampu

Kaca depan	●	Kaca jendela	●
Kaca belakang	●	Spion	●
Lampu depan	●	Lampu belakang	●

Catatan: N/A

Mesin - Oli & Cairan

Oli mesin	●	Oli transmisi AT	●
Oli rem	●	Oli power steering	●
Air radiator	●		

Catatan: Oli mesin kotor

Mesin - Ruang Mesin

Cover klep	●	Cover timing chain	●
Transmisi	●	Pompa power steering	●
Dinamo starter	●	Alternator/Pengisian accu	●
Water pump	●	Kompresor AC	●
Belt	●	Fan	●
Radiator	●	Kondensor	●
Selang	●	Kabel	●
Getaran mesin	●	Suara mesin	●
Stabil (tidak pincang)	●	Karter oli	●
Gardan	●		

Catatan: Belt aus | Suara mesin ada bunyi denging area fan belt saat awal hidup

Tambahan - Kelengkapan

Buku servis	●	Buku manual	●
Kunci serep	●	Ban serep	●
Dongkrak dan kunci	●		

Catatan: N/A

Test Drive

RPM stabil	●	Performa setir	●
Performa kopling	●	Perpindahan transmisi	●
Performa rem	●	Setir lurus/balance	●
Performa suspensi	●	Bunyi/getaran	●

Catatan: N/A

Foto Kendaraan


Keterangan: Odometer



Keterangan: Kabin depan



Keterangan: Kabin belakang




Keterangan: Dashboard



Keterangan: Temperatur AC




Keterangan: Mesin



Keterangan: Pengisian Accu



Keterangan: Diagnosis komputer



Keterangan: No. rangka



Keterangan: No. mesin



Keterangan: Tampak depan



Keterangan: Kanan depan (utama)



Keterangan: Tampak belakang



16 Sep 2025, 11:16

Keterangan: Kiri belakang



16 Sep 2025, 11:16

Keterangan: Roda




16 Sep 2025, 10:38

Keterangan: STNK




16 Sep 2025, 11:26

Keterangan: Lembar Pajak



16 Sep 2025, 11:26


Keterangan: BPKB



16 Sep 2025, 11:27

Perlu Diperhatikan

Keterangan: Scan Computer Trouble Code




Catatan: Ada DTC di sistem ABS

Keterangan: Jok Karat




Catatan: Bawah jok kanan dan kiri depan ada karat

Keterangan: Oli Mesin Kotor



Catatan: Oli mesin kotor

Keterangan: Scan Computer Trouble Code




Catatan: Ada DTC di sistem HVAC

Keterangan: Ban Retak



Catatan: Ban 4 roda mulai retak dan alur ban mulai tidak rata

Keterangan: Fan Belt Tipis/Aus



Catatan: Fan belt mulai aus

Keterangan: Disc Brake Bergelombang



Catatan: Disc brake depan dan belakang R/L bergelombang

CONTOH LAPORAN