

No. Polisi:	B XXXX XXX	Warna Eksterior/Interior:	Merah/Hitam
Merk:	Toyota	Bahan Interior:	Sarung Jok
Model/Tipe:	Yaris 1.5 S	Bahan bakar:	Bensin
Transmisi:	Automatic	Odometer:	57,XXX km
Tipe body:	Micro/Minibus	Pajak Berlaku Sampai:	XX/XX/XXXX
Tahun:	2015	Kepemilikan:	Pribadi
Isi Silinder:	1,500 cc	Tangan Pertama:	-
No. Rangka:	MHFKTXFXXFXXXXXXX	Km Servis Terakhir:	54,XXX km
No. Mesin:	XNZZXXXXXX	Tanggal Servis Terakhir:	XX/XX/XXXX



Interior



Eksterior



Mesin & Transmisi



Skor Keseluruhan



A = Sangat Baik, B = Baik, C = Sedang, D = Kurang, E = Buruk

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, ada beberapa kekurangan wajar karena pemakaian, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Aktifkan garansi mesin 30 hari GRATIS dari Otospector. Test drive dilakukan di jalanan rata dengan kecepatan di bawah 30 km/jam.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Dokumen

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

STNK	●	BPKB	●
Faktur	●	Fisik sesuai dokumen	●

Catatan: N/A

Fitur

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

Standard

Airbag	●	Sistem AC	●
Sistem audio	●	Central lock	●
Power window	●	Electric mirror	●
Power steering	●	Rem ABS	●

Catatan: N/A

Data Ban

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan Ban
Kiri Depan	Alloy	●
Kiri Belakang	Alloy	●
Kanan Depan	Alloy	●
Kanan Belakang	Alloy	●

Poin Inspeksi

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

Interior - Dashboard & Kelistrikan

Diagnosis komputer	●	Panel indikator	●
Setir	●	Klakson	●
Switch lampu	●	Switch wiper	●
Panel dashboard	●	Lampu Hazard	●
Lampu plafon	●		

Catatan: Setir sudah retrim

Interior - Instrumen

Rem tangan	●	Sun visor	●
Spion tengah	●	Pembuka kap mesin	●
Pembuka bagasi	●	Pembuka tangki bensin	●

Catatan: N/A

Interior - Jok & Trim

Jok depan	●	Jok belakang	●
Sabuk pengaman	●	Console box	●
Trim interior	●	Kaca film	●
Handle pintu	●	Plafon	●
Karpet dasar	●	Bau Interior	●

Catatan: N/A

Eksterior - Body

Fender kanan	●	Pintu depan kanan	●
Pintu belakang kanan	●	Lisplang kanan	●
Quarter panel kanan	●	Pintu bagasi	●
Bemper belakang	●	Quarter panel kiri	●
Pintu belakang kiri	●	Pintu depan kiri	●
Lisplang kiri	●	Panel atap	●
Fender kiri	●	Kap mesin	●
Bemper depan	●	Grill	●

Catatan: Bemper depan gores

Eksterior - Kaca & Lampu

Daun wiper	●	Kaca depan	●
Kaca jendela	●	Kaca belakang	●
Spion	●	Lampu depan	●
Lampu belakang	●		

Catatan: Daun wiper robek

Eksterior - Under Body

Ban	●	Velg	●
Disc brake	●	Brake pad	●
Master rem	●	Shockbreaker	●
Link stabilizer	●	Upper-lower arm	●
Karet boot	●	Crossmember	●
Ball joint	●	Knalpot	●

Catatan: Velg gores | Brake pad tipis

Mesin - Oli & Cairan

Oli mesin	●	Oli transmisi AT	●
Oli rem	●	Oli power steering	●
Air radiator	●		

Catatan: Oli transmisi AT kotor | Air radiator kotor

Mesin - Ruang Mesin

Cover klep	●	Cover timing chain	●
Transmisi	●	Pompa power steering	●
Dinamo starter	●	Alternator/Pengisian accu	●
Water pump	●	Kompresor AC	●
Belt	●	Fan	●
Radiator	●	Kondensor	●
Selang	●	Kabel	●
Getaran mesin	●	Suara mesin	●
Stabil (tidak pincang)	●	Karter oli	●
Gardan	●		

Catatan: N/A

Tambahan - Kelengkapan

Buku servis	●	Buku manual	●
Kunci serep	●	Ban serep	●
Dongkrak dan kunci	●		

Catatan: N/A

Test Drive

RPM stabil	●	Performa setir	●
Performa kopling	●	Perpindahan transmisi	●
Performa rem	●	Setir lurus/balance	●
Performa suspensi	●	Bunyi/getaran	●

Catatan: N/A

Foto Kendaraan

Keterangan: Odometer



Keterangan: Kabin depan



Keterangan: Kabin belakang



Keterangan: Dashboard



Keterangan: Temperatur AC



Keterangan: Mesin



Keterangan: Pengisian Accu



Keterangan: No. rangka



Keterangan: Tampak depan



Keterangan: Kanan depan (utama)



Keterangan: Tampak belakang




Keterangan: Kiri belakang



Keterangan: Roda



Keterangan: Servis terakhir




Keterangan: STNK



Keterangan: Lembar Pajak



Keterangan: BPKB



Perlu Diperhatikan

Keterangan: Bemper Depan Gores



Catatan: Bagian bawah bumper depan gores

Keterangan: Karet Wiper Robek (Fungsional)



Catatan: Karet wiper depan robek

Keterangan: Velg Gores



Catatan: Velg gores

Keterangan: Brake Pad Tipis/Aus



Catatan: Brake pad depan mulai tipis

Keterangan: Oli/Cairan Kotor



Catatan: Air radiator kotor